



- DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI
- Revisione impianto esistente
  - Verifica del corretto funzionamento di tutti gli interruttori e sostituzione di quelli eventualmente obsoleti o non funzionanti
  - Revisione dei corpi illuminanti con verifica della luminosità e sostituzione di quelli obsoleti con sistemi più efficienti
  - Sostituzione della lampade a parete con corpi illuminanti ad alta efficienza
  - Verifica dell'impianto di terra mediante apposite prove strumentali

LEGENDA IMPIANTO ELETTRICO - PIANTE	
	Quadro elettrico
	Plafoniera 2x36W fluorescente
	Plafoniera 2x18W fluorescente nei bagni
	Lampada di emergenza autoalimentata



**COMUNE DI MOTTOLA**  
PROVINCIA DI TARANTO  
SETTORE TECNICO

**INTERVENTI DI ADEGUAMENTO A NORME DI SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO "DANTE ALIGHIERI"**

**PROGETTO ESECUTIVO**

Oggetto:	<b>IMPIANTI</b> Impianto Elettrico Stato Futuro: Pianta Piano Rialzato - Illuminazione
----------	--

MAGGIO 2021	Scala 1:100	Codice: MO.IM.05
-------------	-------------	------------------

<b>Responsabile del Procedimento</b> Ing. Giuseppe DI BONAVENTURA	<b>Tecnico Incaricato</b>  (Ing. Domenico AMENDOLA)
--	--

N	REVISIONE	DATA
01		
02		

PROPRIETÀ RISERVATA A TERMINI DI LEGGE - RIPRODUZIONE VIETATA ANCHE PARZIALE